



## ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS

Biudžetinė įstaiga, Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai, tel. (8 41) 430 921/ 432 911, faks. (8 41) 430 936, el.p. administracija@siauliuti.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191715773

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui	2020-10- 22	Nr. 14-11785
Augustinui Normantui	Į 2020-09-22	Nr. 4D-2019/1-1113
<a href="mailto:ombuds@lrski.lt">ombuds@lrski.lt</a>		

### DĖL INFORMACIJOS APIE IŠNAGRINĖTAS REKOMENDACIJAS PATEIKIMO

Išnagrinėję pateiktas rekomendacijas dėl \_\_\_\_\_ skundo, informuojame, jog Šiaulių tardymo izoliatorius (toliau – Šiaulių TI) siekdamas užtikrinti tinkamas suimtųjų (nuteistųjų) gyvenimo sąlygas ne tik reaguoja ir stengiasi laiku pašalinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento nustatytus Lietuvos higienos normos HN 134:2015 pažeidimus, bet ir sistemingai atlieka gyvenamųjų kamerų apžiūras, vertina jų būklę, numatydamas prioritetinius remonto darbus ir sudarydamas planus bei atsižvelgdamas į esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, atlieka paprastojo remonto darbus.

2018 m. Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo atliktas 20 gyvenamųjų kamerų paprastas remontas: 100, 86, 8, 19, 29, 89, 69, 70, 71, 90, 91, 92, 93, 97, 62, 72, 54, 56, 74, 60; suremontuoti du ūkio aptarnavimo būrio kambariai, kai kurios bendro naudojimo patalpos.

2019 m. suremontuotos 26 gyvenamosios kameros: 1, 60, 54, 74, 98, 64, 34, 35, 37, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 94, 53, 35, 107, 90, 6, 109, 63, 9.

2020 m. suremontuota 14 gyvenamųjų kamerų: 46, 31, 92, 69, 108, 70, 33, 4A, 7, 42, 13, 10, 45, 38.

Informuojame, kad visi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento nustatyti pažeidimai pagal \_\_\_\_ skundus dėl kalinimo sąlygų atitikimo Lietuvos higienos normos HN 134:2015 reikalavimams, pašalinti, tai įrodo grįžtamosios kontrolės metu surašyti ir Šiaulių tardymo izoliatoriui pateikti patikrinimo aktai: dėl gyvenamosios kameros Nr. 53 – 2019-05-08 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-3053, dėl gyvenamosios kameros Nr. 71 – 2019-07-12 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-5318, dėl gyvenamosios kameros Nr. 5 – 2019-07-23 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-5545, dėl gyvenamosios kameros Nr. 19 – 2019-09-04 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-6456, 2020-01-27 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-181, dėl gyvenamosios kameros Nr. 61 – 2019-10-08 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-7417, dėl gyvenamųjų kamerų Nr. 44, Nr. 46, Nr. 58 – 2020-01-27 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-181, dėl gyvenamosios kameros Nr. 1 - 2020-02-24 patikrinimo aktas Nr. (6-12 4.80)PA-531. Dėl odontologijos kabinete 2019-09-02 nustatytų pažeidimų, informuojame, kad licencijos teikti odontologijos paslaugas įstaiga neteko 2019 m. spalio 1 d., kai sveikatos priežiūros paslaugas (tame tarpe ir odontologijos) įstaigoje kalintiems asmenims pradėjo teikti Laisvės atėmimo vietų ligoninė. Šiaulių tardymo izoliatorius kreipėsi į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, prašydamas informacijos dėl odontologijos kabinete nustatytų pažeidimų pašalinimo. Remiantis Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus 2020-10-21 pateikta pažyma Nr. PPV-ŠTI-220 informuojame, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2019-09-06 patikrinimo akte Nr. (6-12 4.80)PA-6499 nurodyti Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 52 punkto, 54 punkto, 55 punkto, 56 punkto 83 punkto ir 114 punkto pažeidimai pašalinti (Pažyma pridedama).

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas ne kartą tikrino ir pasivaikščiojimo kiemelius, esančius ant režiminio korpuso pastato stogo. Nustatyti pažeidimai dėl nutrupėjusios sienų ir grindų dangos. Informuojame, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos vyriausybės Ekonomikos skatinimo plano priemones, susijusias

su tinkamų kalinimo sąlygų užtikrinimu, Šiaulių tardymo izoliatorius 2020-07-02 su UAB „Ekodora“ pasirašė pasivaikščiojimo kiemelių remonto darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 47-43. Bus suremontuotas 21 pasivaikščiojimo kiemelis, įrengta jų hidroizoliacija, apšiltos šlifuoto betono grindys, mūro sienų remontas, dažymas. Šiuo metu vykdomi remonto darbai, dalis kiemelių jau suremontuota. Numatoma darbų pabaiga 2020 m. lapkričio 31 d. Sutvarkius pasivaikščiojimo kiemečius, bus remontuojamos režiminio korpuso trečiojo aukšto kameros.

Siekiant gerinti suimtųjų (nuteistųjų) užimtumo sąlygas 2020 m. spalio 15 d. baigti remonto darbai ir atnaujinta krepšinio – tinklinio aikštelė: įrengta nauja šiuolaikiška aikštės danga, modernūs krepšinio bei tinklinio stovai. 2020 m. rugsėjo 23 d. baigti režiminio korpuso elektros instaliacijos remonto darbai. 2020 m. rugsėjo 25 d. baigti gyvenamųjų kamerų ventiliacijos remonto darbai. 2020 m. rugsėjo 4 d. suremontuotas režiminio korpuso stogas ir išvalyti lietvoliai. Nupirktos medžiagos gyvenamųjų kamerų WC atitvarų remontui, pradėti darbai. Netrukus bus baigtas sporto inventoriaus (krepšinio, tinklinio kamuoliai) pirkimas, nupirkti du šaldytuvai ūkio aptarnavimo būryje kalintiems nuteistiesiems.

Kaip matyti iš aukščiau pateiktos informacijos, Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija deda visas pastangas siekiant užtikrinti tinkamas asmenų esančių Šiaulių TI laikymo sąlygas.

Paminėtina ir tai, kad Šiaulių tardymo izoliatorius pastatytas 1911 m., o 2003 m. įtrauktas į Kultūros vertybių registrą bei saugomų objektų sąrašą (pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. Į-516 Dėl objektų įrašymo į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą) bei Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ Šiaulių tardymo izoliatoriaus statinių kompleksas yra pripažintas nekilnojama kultūros vertybe, dėl šios priežasties pastato remonto darbai, kurie būtų susiję su patalpų ar pastato rekonstrukcija ar kapitaliniu remontu – negalimi.

Pažymėtina, kad Šiaulių tardymo izoliatorius susiduria su ypač aštria problema: suimtieji (nuteistieji) ypač dažnai gadina, laužo elektros instaliaciją, rozetes, šviestuvus, netgi po tinku esančius elektros laidus, daužo kaitrines lemputes arba išmontuoja, sugadina liuminescencines lempas, daužo ir išima langų stiklus, laužo lentynas ir kitą išduodamą inventorių, gadina sienų dangą todėl, nors gyvenamųjų kamerų remontas atliekamas nuolat ir operatyviai, reaguojant į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas nustatytos pažeidimus Lietuvos higienos normos HN 134:2015 reikalavimams, tačiau tai neturi ilgalaikio efekto.

Šiaulių tardymo izoliatorius dėkingas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai už konstruktyvų bendradarbiavimą sprendžiant žmogaus teisių ir izoliatoriuje laikomų asmenų kalinimo sąlygų užtikrinimo klausimus.

Direktorius

Saulius Rajunčius